



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament  
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa  
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament  
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European  
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique  
Direction A - Infrastructures  
LU - 2929 LUXEMBOURG

CONTRATS ET MARCHES

**APPEL D'OFFRES N° 06A70/2018/M031**

**Contrat-cadre de travaux et de maintenance  
dans les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg**

**PROCES VERBAL DE LA VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE**

## **I - DATE ET HEURE DE LA VISITE DES LIEUX**

---

La visite obligatoire a eu lieu le 9 octobre 2018 à 10h00.

## **II - ACCUEIL DES PARTICIPANTS - PERSONNES PRESENTES**

---

1 - Accueil des participants :

Le point de rendez-vous était fixé au centre d'accréditation du bâtiment Vaclav HAVEL.

2 - Personnes présentes :

A - Pour le Parlement européen :

- o DG INLO : Olivier DIETSCH
- o DG INLO : Luca MIRTO
- o DG INLO : Brigitte ROITEL

B - Pour les soumissionnaires :

Une liste de présence signée par l'ensemble des participants a été établie lors de la visite.

## **III - DEROULEMENT DE LA VISITE**

---

La visite des lieux a commencé à 10h10.

L'attention des participants est attirée sur toutes les contraintes dont ils doivent tenir compte pour le chiffrage de l'offre : formalités pour l'accès aux bâtiments, permis poussière, permis feu, etc.

Il est rappelé qu'il ne peut y avoir de travaux pendant les semaines de session, hormis d'éventuels travaux à réaliser dans l'urgence pour des questions de sécurité.

Lors de la visite, les participants ont été invités à visiter les zones suivantes des bâtiments du Parlement européen :

- hall HAV ;
- 1ère étage PFL
- 1ère étage WIC
- 1ère étage LOW (bâtiment Sud et Tour)
- Agora LOW (bâtiment Tour)
- 4ème étage sous-sol LOW

Il a été rappelé aux participants que toutes les questions doivent être posées par écrit avant la date limite du calendrier de la procédure.

La visite s'est achevée vers 11h00.


Annexe : Liste de présence

## VISITE DES LIEUX

Procédure ouverte n° 06A70/2018/M031

**Contrat-cadre de travaux de maintenance  
dans les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg**

**Visite des lieux à Strasbourg  
le 9 octobre 2018 à 10 heures**

Entreprise	Nom	Signature
BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST	Olivier THUET	
	Najwa RADI	
DEMATHIEU BARD	Robert CAPONE	
SCR SELTZ CONSTRUCTIONS	Lionel HALTER	
	Jacky MEYER	
CBA CONCEPT	Renaud UEBERSCHLAG	